


USB-502

Registrador de temperatura y humedad

- Fácil de usar -no requiere entrenamiento
- Almacena 16,382 lecturas de temperatura y humedad relativa, soporta -35 a 80 °C (+/- 1 °C de exactitud)
- Todo el software incluido para instalar, configurar y transmitir datos
- El software incluye un poderoso graficador y exporta a Excel®
- Protección contra la humedad dentro del estándar IP67
- 1 un año de Garantía



La **USB-502** registra alrededor de 16,382 mediciones de temperatura y humedad relativa en los rangos de -31 a +176 °F (-35 a +80 °C). Simplemente conecte su registrador USB-502 en un puerto USB de su PC -use el software intuitivo para nombrar su registrador, programe su tiempo de inicio y fecha, muestreo, seleccione la unidad de medición (°C o °F), y alarmas altas/bajas- y esta listo. Simplemente ponga el registrador en su lugar y déjelo. El estado es indicado por el flasheo rojo/verde y ámbar de los LEDs.

¡ Al terminar de adquirir los datos, coloque el registrador en el puerto USB, descargue y guarde los datos a su unidad de disco duro, muestre sus datos en poderosas graficas y transfiera sus datos a una hoja de calculo de Excel®!

!Todo el software y utilidades se incluyen con el hardware USB-502!

Especificaciones Técnicas

| Especificación | Mínima | Típica | Máxima | Unidad |
|--|---|--------|--------|--------|
| Rango de medida RH | 0 | | 100 | % RH |
| Exactitud RH (Error total) | | ±3.5 | | % RH |
| Rango de medida | -35 | | +80 | °C |
| | -31 | | +176 | °F |
| Exactitud (Error total) | | ±1 | | °C |
| | | ±2 | | °F |
| Intervalos de muestreo seleccionable | 10 seg, 1 m, 5 m, 30 m, 1 hr, 6 hrs, 12 hrs | | | - |
| Vida de la batería lithium 1/2 AA 3.6V | 1 | | | Año |