

LB-VR06 paperless recorder
Software Observer 1 y 2

Error DLL,

Cuando se ejecuta el software Observer 1 u Observer 2 en la computadora aparece el siguiente error:



La razón de este problema es la actualización de un error de Microsoft.

Este problema es porque la instalación de la actualización de seguridad 925902 y 928843 se actualizo automáticamente en la PC vía Microsoft.

Solución: Instalar la actualización de seguridad 935448 de Microsoft para arreglar el problema. Favor de ir al siguiente Link para instalar la actualización de seguridad.

<http://support.microsoft.com:80/kb/935448/en-us>

Otra opción es ejecutar Windows Update para arreglar el problema.